

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS PARA LA CIUDAD DE ARMENIA SETP










TABLA DE CONTENIDO

INT	RODUCCIÓN			4
1.	ANTECEDENTES			5
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	nsporte público de armenia", grupo	
I	_ínea Base SEF			6
	tructuración Té luyendo La Defi		o De Transp ementación",	Setp De Armenia, Año 2015 8
2.	NORMATIVA			9
3.	OBJETIVO D			10
4.	ALCANCE Y			10
5.	RESPONSA	Ur OUCIO.	A <mark>NTENI</mark>)	11
6.	MANUALES	COMPON	IENTE DE INFRAESTRA	11
	6.1 PROYEC			11
-	Tipos de Proyec	, ₇		11
I	Memoria Descri			12
I	Procedimientos	mier Pre		12
I	Procedimientos	ants. "en		12
ı	Registro y Cont	ativ.		12
	6.2 REHABILITAC	IÓN VIAL		13
I	Definición y Alcance	de la Rehabilitación		13
ı	Procedimientos de M	antenimiento Preventivo		13
ı	Procedimientos de M	antenimiento Correctivo		14






Inspección y Evaluación	de Daños	14
Técnicas de Mantenimie	nto	14
6.3 RENOVACIÓN AN	NDENES	37
Manual de Operaciones	y Mantenimiento - Andenes	37
7.5 Características de lo	s Andenes en el Sistema	37
7.6 Inspección de Super	ficies y Elementos de Andenes	37
7.7 Procedimier		37
7.8 Procedimier		38
7.9 Procedimier		38
7.10 Mantenimie		39
6.4 PARADE	MINALES RUTA	40
7. PLANIFICAC	REO DE TENIN 10.	46
6.2 Planificaciór	s Preve. y C rrec	46
7.1 Indicadores	enimiento	48
7.3 Sistemas de	ėal	48
7.4 Informe de F	mer aciór	47
7.5 Conclusion	.daciones	49





INTRODUCCIÓN


Amable E.I.C.E. ha gestionado la implementación de los proyectos contemplados en el documento CONPES 3572, actualizados conforme al cierre del componente de infraestructura adoptado por la (ETLF). Su visión se





1. ANTECEDENTES

Diseño conceptual del Sistema Estratégico de Transporte Público de Armenia", grupo de gestión y




- Avenida 19 Norte Tramo II
- Avenida del Arriero Tramo II
- Avenida de la Clarita
- Avenida Primero de Mayo
- Avenida Piamonte
- Avenida de La Estación (Cra. 22)
- Avenida del Arriero Tramo III
- Avenida 14 de octubre





Para la construcción de andenes se determinó una intervención de los siguientes tramos en ambas aceras con un valor de inversión de \$11.167.865.649:

- PEATONALIZACION CARRERA 14
- AV. 19 (CALLE 10N TRES ESQUINAS)
- AV. 18 (CALLE 2^a TRES ESQUINAS)
- CALLE 21 (CRA 18 CRA 32)
- CALLE 50 (CRA 19- PUERTO ESPEJO)
- AVENIDA BOLIVAR (CALLE 12 A CALLE 19N)
- AV. VICENTE GIRALDO (TRES ESQUINAS AV. MONTECARLO)
- CALLE 12 (CRA 14 A CRA 19)



Línea Base SEPT


"LEVANTAMIENTO DE UNA LÍNEA BASE QUE PERMITA DESCRIBIR TÉCNICAMENTE LA SITUACIÓN ACTUAL EN MATERIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE ARMENIA, ASÍ COMO LOS PRINCIPALES ASPECTOS URBANÍSTICOS RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, Y LA CARACTERIZACIÓN DE LOS USUARIOS Y NO USUARIOS DE DICHO





SERVICIO CON EL FIN DE CONTAR CON INFORMACIÓN PRECISA Y ACTUALIZADA, PREVIA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP DE LA CIUDAD, QUE SEA ÚTIL PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN.", +GLOBAL +SOLUTION +DYNAMIC GSD+, AÑO 2012.

Luego, en el año 2012 a través de la consultoría relacionada con el Levantamiento de Una Line Base, la UNION TEMPORAL CNC-GSD como ejecutores de los estudios, donde se describió técnicamente los principales aspectos urbanísticos relacionados con la prestación del servicio de transporte público. En este documento se incluyó la construcción de andenes y paraderos sobre las Avenidas 18, 19, Bolívar y Vicente Giraldo, y Calles 12,21 y 50 y el proyecto de peatonalización de la carrera 14, para los Proyectos viales propuestos a la factor a través una inversión de de 600 045 703 306 les que significa una inversión de



- Renovación de Andenes
 - o Carrera 17 (entre Calle 21 y Calle 17)
 - o Calle 16 (entre Carrera 14 y Carrera 16)

Desde Amable se tenía por construir las siguientes metas en cuanto a espacio público planteado por el Conpes 3572:

- 30.000m2 de andenes a en los proyectos viales






- 65.000m2 de andenes en la zona centro
- 15.000m2 en otras obras de infraestructura.

"Estructuración Técnica, Legal Y Financiera Del Sistema Estratégico De Transporte Público Setp De Armenia, Incluyendo La Definición Y Estructuración De Sus Fases De Implementación", Transcorsul, Año 2015

Finalmente, el informe entregado por Transconsult en el año 2015, se definen las propuestas de los elementos de infraestructura que se consideran necesarios para una adecuada operación del SETP de Armenia, donde se detallan características operativas y esquemas de funcionamiento de la infraestructura.



Fuente: TRANSCORSUL 2015

Actualmente el avance del componente de infraestructura para la implementación del Sistema Estratégico De Transporte Público se encuentra de la siguiente manera:


Tabla 2. Estado Actual Meta Física CONPES 3572 (Corte Diciembre De 2023)

Estado Actual Meta Física CONPES 3572 (Corte Diciembre de 2023)





TOTALES	META CONPES	AVANCE ACTUAL	CUPLIMIENTO META FISICA
TOTALES PROYECTOS VIALES	4,89 Km	4,07 Km	83,23%
TOTALES REHABILITACIONES VIALES	32,17	28,57 Km	88,80%
TOTALES RENOVACIÓN DE ANDENES	34,20 Km	23,39 Km	67,22%
TOTALES PARADEROS CON ESPACIO PÚBLICO	9	6	33,33%
TOTALES TERMINALES DE RUTA	6	2	16,67%
TOTALES TERMINALES DE INTERCAMBIO	2	0	0,00%



actividades en el territorio, las densidades de ocupación del suelo y su capacidad para potenciar las dinámicas de transformación en las ciudades, consolidando el modelo de ciudades compactas y sostenibles. Para este efecto, es necesario que en las ciudades donde se están implementando estos sistemas se adelanten las siguientes acciones:

(1) la revisión de sus planes de ordenamiento territorial, (2) formulen sus planes de movilidad articulados a los SITM y SETP (3) establezcan los macroproyectos urbanos sobre los corredores del sistema, de tal forma que se identifiquen proyectos complementarios a los sistemas (espacio público, ciclorutas, circuitos viales, entre otras), proyectos públicos y privados para vivienda social, equipamientos colectivos, oficinas, comercios y servicios. Es importante establecer que el servicio de







transporte es considerado un servicio público esencial, al respecto la Ley 336 de 1996 menciona en su ARTÍCULO 4º:"

El transporte gozará de la especial protección estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, las que se incluirán en el Plan Nacional de Desarrollo, y como servicio público continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda serle encomendada a los particulares" y reitera en su ARTÍCULO 50: "El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para

cada Modo." 006 "Por Adicionali cual se establecen nes". en donde se algunas n dictan otra establece blico para i a movilidad, en el marco de DE/L M El objetivo meam nicos y operativos que perm nservacion de a in narco del Sistema (SETP) de Armenia, imple Estratégio mable E.I.C..E. y del CONPES 3572 desarrolla Este doc estratégicas para ramie garantizai tos e lendo acciones de mantenim lel sistema por un egure periodo su stas directrices, se plante aspira a para la movilidad urbana y

Alcance del Manual de Mantenimiento

El presente manual de mantenimiento abarca los componentes de infraestructura desarrollados en el marco del CONPES 3572, los cuales incluyen:

- Proyectos Viales: Obras orientadas a la mejora y construcción de la red vial principal para la operación del SETP.
- Rehabilitación Vial: Intervenciones destinadas a restablecer la funcionalidad y prolongar la vida útil





- de vías deterioradas.
- Renovación de Andenes: Adecuación y mejoramiento de espacios peatonales para garantizar accesibilidad y seguridad.
- Paraderos con Espacio Público, Terminales de Ruta y Terminales de Intercambio: Infraestructura de apoyo para la operación y uso eficiente del transporte público, optimizando la experiencia de los usuarios.
 - Además, el manual incluye herramientas y directrices relacionadas con:
- Planificación y Programación del Mantenimiento: Estrategias para organizar y priorizar las actividades de mantenimiento, asegurando su ejecución de manera oportuna y eficiente.
- Sistemas de Monitoreo y Evaluación: Métodos para supervisar el estado de la infraestructura, identifican lementadas. Este alcai ructura del SETP. os clave d orientand ategias que su conservación y operativid 40 el ente g Toda la infraestrud cipio de Armenia y de Armenia, en su la nación, para la SETP, es entregada oportunamer calidad de titular d fraestructura del transporte. z ejecutada la obra v recibida a satisfa y/o d infraestructura, es puesto a dispos funcio do, conservación, mantenimiento y a de en isable del espacio público y de la infra JRA SETP

6.1 PROYECTOS VIALES

Tipos de Proyectos Viales

- Los proyectos viales pueden clasificarse en varias categorías dependiendo de su propósito, diseño y ámbito de implementación. Entre los principales tipos se encuentran:
- Proyectos de rehabilitación vial: buscan restaurar la funcionalidad y durabilidad de las vías






existentes.

- Proyectos de construcción de nuevas vías: destinados a ampliar la red vial y mejorar la conectividad.
- Proyectos de mantenimiento periódico: enfocados en prolongar la vida útil de las vías mediante intervenciones programadas.
- Proyectos de mantenimiento rutinario: intervenciones menores que buscan preservar la funcionalidad de las vías en el día a día.

Memoria Descriptiva



- 2. Lavado y retiro de vegetación que pueda estar afectando las juntas y posterior resellado en andenes
- 4. Parcheo de zonas con daños localizados, asegurando la uniformidad de la superficie.
- 5. Rehabilitación de áreas que mejoren la movilidad para la implementación del sistema.


Registro y Control de Actividades





El registro y control de actividades son esenciales para garantizar la trazabilidad y efectividad de las intervenciones de mantenimiento. Se recomienda:

- Llevar un registro detallado de todas las actividades realizadas, incluyendo fechas, materiales utilizados y personal responsable.
- Utilizar formatos estandarizados para reportar hallazgos durante las inspecciones.
 Implementar un sistema de seguimiento para evaluar la efectividad de las intervenciones y planificar acciones futuras.
- Realizar auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones técnicas.



- 4. Reparar grietas y baches en el pavimento.
- 5. Despejar drenajes para evitar acumulación de agua.
- 6. Renovar la señalización vial.
- 7. Pintar y mantener marcas viales.
- 8. Sustituir y reparar elementos de seguridad, como barreras, defensas y señales.
- 9. Controlar la vegetación para evitar obstrucciones visuales.
- 10. Inspección visual periódica para identificar problemas menores antes de que evolucionen.






Procedimientos de Mantenimiento Correctivo

El mantenimiento correctivo se realiza cuando los pavimentos presentan fallas que afectan su funcionalidad o seguridad, se realizan para reparar los defectos que se observan en la infraestructura de las vías. Las principales actividades incluyen:

- 1. Reemplazo de losas afectadas por grietas severas o baches profundos.
- 2. Nivelar hundimientos y reforzar la estructura de puentes y pasos a desnivel.



Las técnicas utilizadas para mantener y rehabilitar los pavimentos incluyen:

- 1. Sellado de juntas y fisuras para prevenir infiltraciones.
- 2. Parcheo de áreas afectadas mediante cortes precisos y reemplazo con materiales de igual especificación.
- 3. Aplicación de sobrecapas asfálticas para mejorar la superficie de rodadura.





Instalación de geotextiles y geomallas para reforzar la base y evitar el bombeo de finos.

4. Implementación de tratamientos superficiales para renovar la textura y evitar el envejecimiento prematuro, mejorando el IRI de la vía, calidad de la calidad de la carpeta de rodadura.

MANTENIMIENTO PAVIMENTO RÍGIDO

El pavimento rígido consiste básicamente en una losa de concreto simple o armado, apoyado directamente sobre una subbase granular tipo INVIAS. La losa, debido a su rigidez y alto módulo de elasticidad, absorbe gran parte de los esfuerzos que se ejercen sobre el pavimento lo que produce una buena distribución de las cargas de rueda, d





FALLAS FUNCIONALES

Son leves relativamente, cuando un pavimento ha perdido su función inicial o asignada de antemano, se acepta que tiene falla funcional; generalmente está localizada en la capa superficial del pavimento y causa cierta incomodidad en los pasajeros que transitan, este tipo de fallas pueden detectarse por simple observación visual. Entre las principales fallas funcionales se pueden encontrar: escalonamientos que es la principal causa de rugosidad, superficie pulida, baches pequeños, fisuramiento por retracción, desintegración, etc.






FALLAS ESTRUCTURALES

Pueden originarse en una o varias capas del pavimento, son graves, consisten en el rompimiento del pavimento por la falla estructural de alguna o varias de sus capas o por la incapacidad del suelo que lo soporta. Estos deterioros cuando están muy avanzados, imposibilitan al pavimento para resistir las cargas que le imponen en la superficie.

Aunque estas fallas pueden detectarse por observación visual, siempre es necesario realizar ensayos calificar la magnitud de los daños para así poder proponer las soluciones técnicas necesarias y su costo.



POSIBLES CAUSAS DEL DETERIORO

Dentro de las posibles causas que ocasionan el deterioro del sellado en el pavimento rígido se encuentran:

- **Endurecimiento:** Producto de mala calidad y/o envejecimiento del mismo.
- Desprendimiento del sellante de las paredes de la junta: Producto de mala calidad, sello mal colocado, junta mal cortada, adherencia de polvo en las paredes de las juntas.
- Fluencia del sellante fuera de la caja: Exceso de sello, producto de mala calidad, procedimiento de






- colocación deficiente, producto no resistente el clima de la zona.
- Carencia: Producto de mala calidad y/o procedimiento de colocación deficiente.
- Incrustaciones de materias incompresibles: Bermas no pavimentas, caída de material de los vehículos que circulan por la vía.

NIVEL DE SEVERIDAD

• Bajo: Se clasifica como nivel de severidad bajo cuando el sello se encuentra generalmente en buena condición en toda la sección evaluada, aunque se pueden presentar algunos deterioros por endurecimiento o desprendimiento del sellante pero no existe riesgo de infiltración de material








DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

Se presentan por desintegración de las aristas de una junta longitudinal, transversal o una grieta, con pérdida de trozos que pueden afectar hasta 500 mm dentro de la placa de concreto debido al debilitamiento de los bordes de la junta ya sea por un vibrado excesivo o algún otro defecto de construcción.

POSIBLES CAUSAS DEL DETERIORO



DESCRIPCIÓN DEL DAÑO






Se presenta una abertura en la junta longitudinal del pavimento mayor a 13 mm

POSIBLES CAUSAS DEL DETERIORO

- Ausencia de barras de acero de amarre entre los carriles adyacentes
- Desplazamiento lateral de las losas debido a un asentamiento diferencial en la subrasante o en la base de apoyo
- Ausencia de bermas.



DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

Se forman al desprenderse de la superficie del concreto hidráulico, su diámetro vario entre 25 mm a 100 mm y la profundidad del deterioro supera los 15 mm.






POSIBLES CAUSAS DEL DETERIORO

- Por la presencia de materiales deleznables (terrones de arcilla, etc..) en el interior del concreto hidráulico.
- Mala dosificación del concreto hidráulico.
- Presencia de contenido de materia orgánica presente en los componentes del concreto hidráulico.
- Construcción inadecuada.

NIVEL DE SEVERIDAD



DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

Se presenta un levantamiento en la losa localizado en ambos lados de una junta transversal o grieta, habitualmente el concreto hidráulico afectado se quiebra en varios trozos.






POSIBLES CAUSAS DEL DETERIORO

- Variaciones térmicas cuando la longitud de las losas es excesiva y no cuenta con juntas de expansión.
- Colocación inadecuada de barras de transferencia de cargas, en la losa.
- Presencia de estrato de suelos expansivos a poca profundidad.

NIVEL DE SEVERIDAD

 Bajo: baja incidencia en la comodidad de manejo, apenas perceptible a velocidad de operación promedio



DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

Consiste en grietas o fisuras que se presentan en las esquinas de las losas de concreto hidráulico, en una distancia menor o igual a la mitad de la dimensión de la losa en ambos lados.

POSIBLES CAUSAS DEL DETERIORO

Falta de apoyo de las losas, originado por erosión de la base o alabeo térmico.






- Sobrecarga en las esquinas
- Deficiente transmisión de cargas entre las juntas

NIVEL DE SEVERIDAD

- **Bajo:** área afectada menor al 5% del área de la losa, escalonamiento imperceptible y trozo de la esquina completo.
- **Medio:** área afectada entre el 5% y 10% del área de la losa, con abertura de grieta o junta menor a 15 mm y el trozo de la esquina está completo.
- Alto: área afectada entre 10% y 20% del área de la losa, con abertura de grieta o junta mayor o igual a 15 mm y el trozo de la esquina está quebrado en dos o más pedazos



DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

Grietas predominantemente paralelas al eje de la calzada o que se originan en una junta transversal con longitud superior a la mitad del ancho de la losa.

POSIBLES CAUSAS DEL DETERIORO

• Asentamiento de la Subbase de apoyo y/o la Subrasante






- Relación largo/ancho excesiva de la losa
- Aserrado tardío de la junta transversal
- Ausencia de junta longitudinal
- Mal posicionamiento de las barras de transferencia de cargas
- Repetición de cargas

NIVEL DE SEVERIDAD

• Bajo: ancho de la grieta menor a 13 mm sin desportillamientos y escalonamiento imperceptible

• **Medio:** ancho de la grieta entre 13 mm y 50 mm o desportillamiento de ancho menor a 50 mm o escalonamiento menor a 10 mm



DESCRIPCIÓN

Grietas predominantemente perpendiculares al eje de la calzada

POSIBLES CAUSAS

- Largo excesivo de la losa
- Junta de contracción aserrada o formada tardíamente
- Espesor de la losa insuficiente para soportar las solicitaciones






Retracción térmica que origina alabeos.

NIVEL DE SEVERIDAD

- Bajo: ancho de la grieta menor a 13 mm sin desportillamiento y escalonamiento imperceptible
- Medio: ancho de la grieta entre 13 mm y 50 mm o desportillamiento de ancho menor a 50 mm o escalonamiento menor a 10 mm
- Alta: ancho de la grieta mayor a 50 mm o desportillamiento de ancho mayor a 50 mm o escalonamiento mayor a 10 mm

INTERVENCIÓN RECOMENDADA



Fisuras capilares en forma de malla que aparecen en la superficie del concreto hidráulico. Frecuentemente, las fisuras de mayores dimensiones se orientan en sentido longitudinal y se encuentran interconectadas por fisuras más finas distribuidas en forma aleatoria.

POSIBLES CAUSAS

- Segregación del concreto hidráulico debida al exceso de vibrado durante la compactación
- Curado del concreto hidráulico inapropiado
- Exceso de amasado superficial durante el acabado del concreto hidráulico, lo que genera el avance de la pasta de cemento y de la fracción más fina hacia la superficie






- Adición de agua durante el alisado de la superficie
- Acción del clima o de productos químicos en un concreto hidráulico de mala calidad, en zonas de clima frío (en las que se presentan heladas)

NIVEL DE SEVERIDAD

- Bajo: fisuramiento tipo malla, bien definido con descascaramiento en menos del 5% de la superficie deteriorada
- Medio: fisuramiento con descascaramiento que afecta entre el 5% y 10% de la superficie deteriorada
- Alto: fisuramiento con descaramiento que afecta más del 10% de la superficie deteriorada.

INTERVENCIÓN RECOMENDADA



POSIBLES CAUSAS

Presencia de agua entre el pavimento y la base, queda cercanas a la saturación. El fenómeno se explica por el paso repetido de vehículos, especialmente los pesados, que produce un efecto de succión y luego bombeo que erosiona el material fino de la Subbase.

NIVEL DE SEVERIDAD

Baja: cavidad entre losa y losa, o losa y berma, menor a 20 mm





- Medias: cavidad entre losa y losa, o losa y berma, entre 20 mm y 50 mm
- Alta: cavidad entre losa y losa, o losa y berma, mayor a 50 mm

INTERVENCIÓN RECOMENDAD

Localizar el origen de agua infiltrada, si es por las mismas juntas y grietas, se resellan mediante la actividad de sello de fisuras y grietas en pavimento flexibles y rígido y/o sello de juntas en pavimento rígido.

Il Controlar el flujo de agua en el pavimento con un sistema de drenes adecuados







Pérdida parcial del agregado que deja expuestas las áreas aisladas de la capa de apoyo

POSIBLES CAUSAS

- Distribución irregular del ligante asfáltico
- Ligante asfáltico inadecuado
- Agregados pétreos inadecuados por falta de adherencia (afinidad y/o temperatura) con el ligante asfáltico
- Agregado sucio, con polvo adherido





Lluvia durante el esparcido o antes del fraguado del ligante asfáltico


NIVEL DE SEVERIDAD

Se mide de acuerdo con la pérdida o desprendimiento del agregado en tratamientos superficiales y del área que abarca con respecto al tramo evaluado. Su clasificación se realiza como se indica a continuación:

Bajo: perdida aislada Medio: Perdida continua Alto: Perdida generalizada

REPARACIÓN

Bajo: riego en negro



Desprendimiento de la última capa delgada, de tratamiento superficiales, como:

- Lechadas (Shurry seal)
- Mezcla arena asfalto (e=2 a 3 cm)
- Sobrecarpeta en mezcla asfáltica, mínimo (e=5cm)

POSIBLES CAUSAS

Limpieza insuficiente a la superficie previa al tratamiento superficial






- Distribución heterogénea del ligante asfáltico
- Ligante asfáltico inadecuado
- Dosificación inadecuada de los agregados pétreos y del ligante asfáltico
- Colocación de la capa de tratamiento superficial, con lluvia o exceso de agua en la capa de apoyo, lo que produce delaminación
- Envejecimiento del ligante asfáltico.

NIVEL DE SEVERIDAD

Se mide de acuerdo con la profundidad de los desprendimientos y del área que abarca con respecto al tramo evaluado. Su clasificación se realiza como se indica a continuación:



DESCRIPCIÓN

Desprendimiento del material de la base de apoyo después de la perdida de la carpeta de rodadura.

POSIBLES CAUSAS

- Insuficiente penetración del riego de imprimación en bases hidráulicas (menor a 0,5 cm)
- Dosificación insuficiente de ligante asfáltico en bases tratadas con cemento asfáltico, aplicado en






caliente, diluido o emulsificado

- Ligante asfáltico inadecuado o de mala calidad
- Espesor insuficiente de la carpeta de rodadura
- Evolución del daño por piel de cocodrilo hasta tener pérdida de material
- Evolución del daño por piel de cocodrilo hasta llegar a la pérdida de material y el ahuecamiento.

NIVEL DE SEVERIDAD

Se mide de acuerdo con el número de ojos de pescado y del área que abarca con respecto al tramo evaluado. Su clasificación se realiza como se indica a continuación:



Presencia de asfalto sin agregado (árido) en la superficie.

POSIBLES CAUSAS DEL DETERIORO

- Exceso de ligante asfáltico en la dosificación
- Uso de ligante asfáltico muy blando
- Derrame de solventes
- Espesores deficientes
- Falta de geotextiles que eviten el reflejo de grietas preexistentes.






NIVEL DE SEVERIDAD

Se mide de acuerdo con la presencia de asfalto en el pavimento y de área que abarca con respecto al tramo evaluado. Su clasificación se realiza como se india a continuación:

- Bajo: poco visible, el asfalto no se adhiere a los zapatos o a los vehículos
- **Medio:** visible, el asfalto se adhiere a los zapatos y a los neumáticos durante algunas semanas del año.
- Alto: Abundante, el asfalto se adhiere a los zapatos y neumáticos durante bastantes semanas del año



NIVEL DE SEVERIDAD

No se definen niveles de severidad, el pulimiento de agregados es un deterioro que no presenta progresión, por esta razón no se definen niveles de severidad.


REPARACIÓN

Sello de arena asfalto






CABEZA DURA (Pérdida de película de ligante)
















ONDULACIONES







REPARACIÓN


- Bajo: no requiere intervención
- Alto y medio: Renivelación con sobrecarpeta con mezcla asfáltica en caliente o en frio.





GRIETA LONGITUDINAL






GRIETA TRANSVERSAL











DESCRIPCIÓN








Consiste en una serie de fisuras que se deriva de una principal pero no se cierran para formar polígonos **POSIBLES CAUSAS**

- Uso de Ligantes asfálticos muy duros
- Reflejo de fisuras en bases estabilizadas

NIVEL DE SEVERIDAD

- Bajo: fisura única de ancho menor a 3mm
- Medio: grietas no interconectadas con desarrollo de grietas múltiples de ancho entre 3 mm a 10 mm
- Alto: grietas múltiples no interconectadas de ancho mayor a 10 mm (piel de cocodrilo)

REPARACIÓN



POSIBLES CAUSAS

- Uso de Ligantes asfálticos muy duros
- Reflejo de fisuras en bases estabilizadas
- Bases granulares de mala calidad
- Espesor insuficiente de la carpeta asfáltica para el tráfico a la que será expuesto
- Daño por fatiga






NIVEL DE SEVERIDAD

- Bajo: fisuras finas que forman mallas superiores a 50 cm x 50 cm, sin pérdida de materiales
- **Medio:** enmallados de 20 cm x 20 cm a 50 cm x 50 cm, con pérdida ocasional de materiales, desprendimiento y ojo de pescado
- Alto: enmallados menores de 20 cm x 20 cm con grietas muy abiertas con pérdida de materiales.

REPARACIÓN

- Bajo: sello de fisuras y grietas en pavimento flexible
- Medio: tratamiento superficial simple
- Alto: parcheo en superficies de rodadura asfáltica.



Evaluación del estado de las juntas y del sello de arena entre adoquines.
 Inspección de alcorques y elementos vegetales para garantizar su correcto mantenimiento.

7.7 Procedimientos de Mantenimiento Preventivo

El mantenimiento preventivo tiene como objetivo prolongar la vida útil de los andenes mediante actividades






como:

- 1. Limpieza periódica de superficies con cepillos y detergentes antigrasa.
- 2. Verificación y reemplazo de arena en juntas de adoquines según sea necesario.
- 3. Inspección y reposición de selladores en alcorques para prevenir infiltraciones.
- 4. Control de vegetación y limpieza de residuos en alcorques y mobiliario urbano.

7.8 Procedimientos de Mantenimiento Correctivo




- Inspección Visual: se debe realizar un recorrido por toda el área de los andenes con el fin de identificar posibles daños en los adoquines (Fisuras, desportillados, desgaste excesivo de la superficie, entre otras), lugares donde crece hierba, lugares donde se percibe perdida de la arena de sello, identificar posible caida de objetos y/o ramas, manchas en los adoquines y cualquier anomalia, que pueda poner en riesgo la estabilidad y calidad de la obra, asi como la seguridad de los usuarios.
- Se debe realizar cada año una limpieza general del pavimento, con ayuda de una escoba o cepillo de cerdas duras y un detergente neutro, al lavar con la ayuda de una hidrolavadora, es importante





anotar que el ángulo de aplicación del agua sobre la superficie debe ser de a no mas de 30 grados, nunca debe ser superior o no se recomienda aplicarlo a 90 grados ya que toda la arena de sello se puede lavar, en caso de ser necesario aplicar el agua a 90 grados (de forma perpendicular al adoquin) se recomienda re hacer el sello de juntas de toda la superficie.

 Realizar un re sellado de las juntas con arena lo mas seca y fina posible adicionando un estabilizador como el PAVERFIX o similar, siguiendo las indicaciones de dosificación del producto, este paso se debe realizar luego de realizar la limpieza de los adoquines, se debe tener en cuenta que al momento de aplicar la arena de sello con el estabilizador, la superficie debe estar completamente seca, luego de la aplicación se debe remover el exceso de arena y aplicar agua sín




- 1. Limpieza periódica para prevenir acumulación de suciedad y manchas.
- 2. Revisión de anclajes y estructuras para garantizar la estabilidad del mobiliario.
- 3. Reparación o reemplazo de elementos dañados, asegurando el cumplimiento de las especificaciones iniciales.
- 4. Aplicación de tratamientos protectores contra la corrosión en elementos metálicos





Señalización vertical:

Es necesario limpiar las señales verticales que se encuentren sucias, aunque también se incluye el reacondicionamiento, que se refiere a problemas de orientación o inclinación, y repintado de la parte dorsal y el poste de las señales. Asimismo, es necesario retirar ramas, hojas y/o vegetación que se encuentre frente a las señales, con el fin de garantizar la visibilidad y legibilidad de las señales, es necesario realizar una descontaminación visual general de cada señal, que las señales queden libres de todo agente externo que impida su operatividad, como publicidad, tachones, rayones, grafitis, calcomanías, etc.



- 1. Revisar visualmente la estructura en busca de daños, corrosión o desgaste.
- 2. Registrar los hallazgos en el reporte de inspección.
- 3. Realizar pruebas de estabilidad si se identifican daños. Programar reparaciones según la gravedad de los problemas detectados.

Frecuencia:

La inspección debe realizarse al menos una vez cada seis meses.





7.13 Procedimientos de Mantenimiento Preventivo

Objetivo: Evitar el deterioro prematuro de los elementos mediante actividades programadas.

Tareas Preventivas:

Limpieza de estructuras y superficies.

Lubricación de componentes móviles.
Revisión de Aplicación
Sustitució
Frecuencia: El ma
7.14 Procedimien
Objetivo: Restaura
Procedimiento:

1. El groble final
2. El groble final
3. Final de groble final
4. Final de groble final
5 y legraphores
7.15 Illuminación y Mantenimies

7.15 Illuminación y Mantenimies

Objetivo: Mantener en óptimas condiciones los sistemas de iluminación y eléctricos.

Procedimientos:

- Revisión periódica de luminarias y cableado.
- Sustitución de lámparas quemadas o deterioradas.
- Verificación de las conexiones a tierra.
- Inspección de paneles eléctricos y disyuntores.






Frecuencia:

- Inspección mensual.
- Reparaciones inmediatas en caso de fallas.

7.16 Señalización y Mantenimiento de Señales



Frecuencia:

- Actividades diarias para limpieza general.
- Limpiezas profundas trimestrales.






5.5 Reemplazo y Renovación de Equipamiento

Objetivo: Actualizar los elementos que hayan cumplido su vida útil o estén fuera de especificaciones.

Procedimiento:

- 1. Identificar los elementos que necesitan ser reemplazados.
- 2. Seleccionar materiales y diseños adecuados para la renovación.
- 3. Planificar y ejecutar el reemplazo de manera que se minimice el impacto en los usuarios.



- Inspección visual: Existen muchos métodos para determinar el estado de una estructura, como los ensayos no destructivos, de tintas penetrantes, el ultrasonido y las radiografías, que nos permiten verificar si una suelda o elemento esta integro y sin fallas. En el proceso de verificación de corrosión estructural, lo mas usado es la validación visual, la que nos permite
- establecer el grado de corrosión de un elemento, para determinar si necesita un tratamiento de





limpieza o pintura, generalmente las partes que sufren mayor deterioro son las que están más cercanas o en contacto con el suelo.

. Limpieza, aplicación de anticorrosivo y pintura epoxica: inicialmente se recomienda realizar la limpieza de la superficie, posteriormente si es necesario se recomienda lijar la superficie a tratar, luego para los retoques posteriores de mantenimiento de estructuras metalicas se sugiere la utilización de productos como: Base anticorrosivo alguidico y pintura epoxica; pinturas utilizadas en el desarrollo de la fabricación. Para los pasos de aplicación de anticorrosivo se recomienda mezclar con su catalizador 1. Aplicar la primera mano con brocha, rodillo o pistola. 2. Tiempo de oreo de 10 a 15 minutos. 3. Aplicar la segunda mano. Finalmente, el tiempo de secado es de 2 a tiempo que de be transcurrir para aplica el color d zador: 1. Aplicar la prime de oreo de hutos. 3. Aplicar la es de 2 a ependiendo de las segu cond . Car e se podría inferir que se debe para impedir que debajo luego, hacer una perso minar la necesidad inspe nbio, qu rofe ique el o a paso para el o no ctura y posteriormeme especifiqu e los materiales y aseg para realizar el reemplazo dime ada. En general el consis er la proteccion o mant acab do ĞU∆ S Y ALFAJÍAS, CUBIERTA, CA CIELO Estos element idad con el diseno elaborado por AMARLE E itar el deterioro de

retirar la acumulación de residuos y basuras en la superficie.

las canales ei

El sistema de canales y bajantes se diseno para evitar danos y filtraciones, en fachadas, estructuras, cimentacion de suelos ocasionados por las aguas lluvias, es indispensable hacerles el mantenimiento pues la acumulacion de mugre, polvo u objetos no deseados puede taponar estos sistemas.

eses, con el fin de

El objetivo principal en el mantenimiento de canales es enfocamos en evitar problemas de deterioro o desplome en las cubiertas, especialmente los ocasionados por acumulación de residuos, filtraciones de






agua o humedades.

Canal de aguas Iluvia

- Inspección de las canales de aguas lluvias verificando las uniones y agrietamiento en la lamina para así proceder a aplicar los correctivos necesarios.
- . Mantener especial cuidado en el estado o presencia de oxidación en todo el desarrollo de la lamina, tanto interno como externo.



Por ningún motivo debe utilizarse algún tipo de solventes sobre la lámina pintada ylo el policarbonato.

La cubierta debe quedar libre de cualquier elemento contaminante como son las esquirlas y demás partículas metálicas. Se recomienda el uso de agua a presión o imanes que limpien la superficie de la cubierta.






Alucobond, Flanches y alfajias

7. PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO

- 6. Planificación y Programación del Mantenimiento
- 6.1 Programación de Inspecciones y Auditorías



- Priorizar las tareas correctivas según el nivel de urgencia.
- Considerar las recomendaciones de los fabricantes para los mantenimientos preventivos.
 Ajustar el plan en función de las evaluaciones de desempeño.
- Implementar los manuales de mantenimiento entregados con cada obra al Municipio.






Herramientas:

Se recomienda utilizar software de gestión de mantenimiento para optimizar la planificación, que nos permita identificar elemento, estado, frecuencia para su mantenimiento, tipo de mantenimiento, frecuencia y proyección, así se preservarán la infraestructura y se controlarán los gastos por daños totales.

6.3 Asignación de Recursos y Presupuesto



- Implementar un sistema centralizado de gestión documental.
- Registrar todas las inspecciones, auditorías y actividades de mantenimiento realizadas.
- Archivar los reportes en formatos electrónicos y físicos.
- Realizar auditorías documentales para verificar la integridad de los registros.






Frecuencia: Actualización continua y revisiones trimestrales del sistema documental.

7. SISTEMAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

7.1 Indicadores de Desempeño del Mantenimiento

Objetivo: Medir la eficacia y eficiencia de las actividades de mantenimiento realizadas.



7.3 Sistemas de Monitoreo en Tiempo Real

Objetivo:

Implementar tecnologías que permitan un seguimiento constante de los elementos críticos.
 Sistemas Recomendados:






- Sensores de desgaste o vibración en estructuras.
- Cámaras de vigilancia para supervisión visual.
- Sistemas de alerta en caso de fallos eléctricos.

Beneficios:

- Reducción del tiempo de respuesta ante fallas.
- Mejor control sobre el estado de los elementos.



- Los manuales de mantenimiento de infraestructura son importantes para garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones y equipos.
- La infraestructura de transporte es fundamental para el desarrollo económico, social y ambiental del municipio de Armenia. Un transporte público accesible y sustentable beneficia a las personas, familias, comunidades y al ambiente.





- La seguridad, efectividad y eficiencia de los corredores viales son determinantes para generar beneficios regionales y nacionales.
- La planificación, el diseño y el mantenimiento adecuado de la infraestructura son importantes para asegurar un funcionamiento eficaz y sostenible
- El mantenimiento vial debe ser preventivo para evitar el deterioro acelerado de las vías.
- El mantenimiento vial debe mejorar las condiciones de transitabilidad y la seguridad de la red vial.
- El mantenimiento vial debe fortalecer y modernizar la administración y planificación vial.

